

武汉市油气长输管线安全生产专业委员会办公室

关于开展油气长输管道节前安全检查的通知

东湖新技术开发区、黄陂区、江夏区油气长输管线安全生产专委会，中石化川气东送鄂东管理处、中石油西气东输武汉管理处、中石油昆仑燃气有限公司咸宁分公司：

按照市安委会 2020 年第一次全体（扩大）会议精神和市领导有关要求，为确保春节和两会期间全市油气长输管线安全运行，市油气长输管线专委会拟于近期集中开展安全检查，有关事项通知如下：

一、检查内容

（一）市安委会《关于开展安全风险点危险源排查整治工作的通知》、市油气长输管线专委会《关于开展油气长输管道安全生产集中整治工作的通知》和《关于切实做好冬季和两节两会期间油气长输管道安全工作的通知》贯彻落实情况。

（二）有关区专委会、管道企业对辖区和本单位管道风险点、危险源、高后果区等实施动态管理、强化监测预警、落实管控责任、加强监管执法的情况。是否建有全面准确的风险点、危险源清单和详细的整治记录，是否制定完善可行的整治方案，做到“一患一策”，市安委会、专委会下达的集中整治任务是否得到有效落实。

（三）春节和两会期间安全防范措施落实情况。管道企业是否按照各级关于加强春节和两会期间安全工作要求，加强管道巡查防

控。企业带班领导、值班员、巡线员等是否保持在位，管道日巡护率是否达到要求，重点地段强化措施是否得到严格执行，是否建有详实的巡防记录，各类安防配套设施是否完好等。

（四）应急准备情况。管道企业是否建有应急处置预案，建立应急救援队伍，配备专业救援设备，储备应急抢险物资，做到应急响应及时；是否落实安全投入，开展安全培训和应急演练等；应急配套的通信器材、交通工具等是否处于完好状态等。

二、日程安排

1月19日至21日连续3天，市油气长输管道专委办赴黄陂区、东湖高新区、江夏区进行现场检查。

（一）黄陂区（1月19日下午）

检查部位：西气东输天然气管道黄陂区罗汉镇合丰村（管道桩号BB023+500m）管道高后果区。

（二）东湖高新区（1月20日下午）

检查部位：川气东送武石化支线豹澥还建小区高后果区；武阳高速与西气东输管道交叉施工风险点。

（三）江夏区（1月21日下午）

检查部位：昆仑燃气武咸线幸福港河交叉施工风险管段；乌龙泉街道四化村孔雀养殖基地占压管道风险点。

三、工作要求

（一）加强组织领导。市油气长输管线安全生产专业委员会办公室（市能源局）将抽组力量，并邀请油气管道安全领域专家，成立专项检查工作组，各区各企业要对照市专委会相关安排，加强对

检查工作的组织领导。

（二）确保检查效果。各企业要严格落实地方政府领导责任和企业主体责任，做到检查“全覆盖”、隐患“零容忍”、整治“重实效”，重在基层落实、重在消除隐患、重在实际效果。

（三）严肃追责问责。对检查中发现制度不落实、措施不到位、整治不彻底、组织不得力的，依法依规对相关责任单位、责任人进行通报或问责。

武汉市油气长输管线安全生产专业委员会办公室

2020年1月17日

