

# 武汉市油气长输管线安全生产专业委员会办公室

---

## 关于深刻吸取事故教训 切实做好当前 油气长输管道安全生产工作的通知

各区专委办，各油气长输管道企业：

2020年8月3日17时30分左右，仙桃市西流河镇蓝化有机硅有限公司丁酮肟车间发生闪爆事故。截至8月4日7时，事故已造成6人死亡、4人受伤。事故发生后，省、市领导相继作出批示，要求举一反三，抓细抓实安全生产各项措施落实，确保人民群众生命财产安全。

为认真贯彻落实近期中央、省、市领导关于安全生产的批示指示要求和7月31日全国安全生产电视电话会议精神、8月10日全省危险化学品储存安全生产专项检查整治工作会议精神、8月4日全市危险化学品安全生产专项整治工作会议精神，为进一步加强油气长输管道安全生产工作，有效防范和坚决遏制生产安全事故发生，现就有关事项通知如下：

**一、继续深入开展隐患风险大排查。**按照《全市油气长输管线安全生产专项整治三年行动方案》和《关于开展油气长输管道隐患风险排查工作的通知》相关工作要求，七月份市油气长输管线专委办已组织开展为期一个月的隐患风险排查工作。在此基础上持续加大隐患风险大排查力度，各区专委办和各管道企业要再次对辖区和所属管道进行一次拉

---

网式全面排查，做到全覆盖、无遗漏，特别是各类施工工地和地质灾害易发区域，要进行重点盯防，安排专人监管，并建立突发施工外破管道事件和地质灾害事件应急联络机制。

**二、持续推进隐患整治和安全风险化解。**各区专委办和各管道企业针对排查出来的问题隐患，要形成“清单式”管理，“销号式”落实，对排查出来的问题要举一反三，采取切实有效措施，全力以赴抓紧进行整改，确保不发生安全事故。目前油气长输管道隐患整治工作重点，一是持续推进仪长原油管道与东四环线交叉管道改迁，督促中石化管道储运有限公司武汉输油处加快管线迁改施工进度；二是加大北四环涉军输油管线迁改力度，积极争取军方支持，配合北四环项目部合规合理办理涉军管道迁改手续；三是督导“江夏区幸福港河道治理工程”顺利销号，江夏城投、中铁七局、各管道企业等单位要严格落实各项安全责任，做好管道保护措施；四是加快推动武阳高速公路与西气东输管道交叉局部迁改工程，要主动对接中华科技园，积极推动管线实施同步迁改。

**三、严格监管持续深化打非治违。**市、区两级专委办组织有执法权的单位严格执法监管，通过“四不两直”、暗查暗访等执法形式，按照“四个一律”的要求，严格查处各类违法违规行为，发现隐患能立即整改的应立即整改到位，不能立即整改的，要限期整改，落实责任、措施、期限、预案并加强监控，对逾期不整改或整改后仍然达不到安全条件的一律依法处罚、追究责任。

**四、强化值班值守和应急处置。**各区专委办、各管道企业要严格落实 24 小时领导带班、干部值班和信息报送制度，及时掌握安全生产动态。各管道企业要完善各类突发事件和安全事故的应急处置预案，加强与地方政府综合预案的衔接，做好应急救援物资、人员、通信畅通和交通工具保障，组织开展有效、有针对性的应急救援演练，时刻保持实战状态，确保一旦发生事故，能科学有效及时应对有效救援。

武汉市油气长输管线安全生产专业委员会办公室

2020 年 8 月 11 日